




# Паспорт

## Бокс оптический БОН-М2-8П ИДФУ. 301442.369



### 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Бокс оптический модели БОН (далее – изделие), предназначен для коммутации волоконно-оптических кабелей и/или оборудования, применяемого в сетях связи общего пользования, локальных сетях связи и локальных вычислительных сетях.  
 1.2 Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при:  
 - температуре от плюс 5 до плюс 40°;  
 - относительной влажности 45 – 80%;  
 - атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа (450 – 880 мм. рт. ст.).

### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 2.1 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  
 2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.  
 2.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.  
 2.4 В течение гарантийного срока предприятие–изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.  
 2.5 После истечения гарантийного срока предприятие–изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.  
 2.6 **Внимание! Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока!**  
 2.7 **Внимание! Производитель не несет ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.**

### 3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования. В части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

### 4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru, ИООО «ЦМО»

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модификация	БОН-М2-8П
Габариты (ШхВхГ)	270x160x55
Масса (кг)	0,9

ISO  
9001

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бокс оптический настенный серии БОН-М2-8П соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.001–2003 и признан годным к эксплуатации

### Представитель ОТК

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
личная подпись расшифровка подписи  
 \_\_\_\_\_  
год, месяц, число

### Упаковал


М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
личная подпись расшифровка подписи  
 \_\_\_\_\_  
год, месяц, число

**ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.**



# ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: БОКС ОПТИЧЕСКИЙ БОН-М2-8П


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- A** Корпус: 1 шт.
- B** Верхняя панель: 1 шт.
- C** Панель для 8 портов ST/FC: 1 шт.
- D** Панели для 8 портов SC/LC: 1 шт.
- E** Холдер: 1 шт.

Таблица кроссировки волокон: 1 шт.  
Маркер кабеля: 1 шт.

 Винт M3x6: 2 шт.

 Стяжка CV-100: 4 шт.

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

- 1** Выберите из комплекта поставки необходимые для коммутации панель и установите. Используйте винты M3x6.
- 2** Подготовьте оптический кабель. Проведите кабель внутрь бокса, зафиксируйте стяжками к внутренним перфорированным стенкам бокса. Установите кабельные стяжки в специальные отверстия на задней стенке корпуса, проведите волокна к слайдеру. Зафиксируйте волокна к задней стенке бокса. **Внимание! Не повредите волокна, не сжимайте стяжки до упора.**
- 3** Установите оптические адаптеры в панель. Пронумеруйте пигтейлы. Проведите работы по сварке оптического кабеля. Установите пигтейлы в оптические адаптеры. Уложите оставшиеся волокна, зафиксируйте сплайсы в слайдере.

## УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО БОКСА

Предусмотрено крепление бокса к стене через отверстия в задней стенке.

